



När det finns risk att kylventilens ställdon får spänning även när själva kylkassetten är spänningslös, rekommenderas ett relä SKZ-60 230V. Därmed förhindras att kylarens kondenstråg kan svämma över. När pumpkortet är spänningssatt bryts kretsen mellan plint 2 och 3 vid för hög vattennivå.