

När det finns risk att kylventilens ställmotor får spänning även när själva kylkassetten är spänningslös, rekommenderas ett relä SKZ-60 230V . Därmed förhindras att kylarens kondenstråg kan svämma över.

När pumpkortet är spänningssatt bryts kretsen mellan 2 och 3 vid för hög vattennivå.

